



Citace záznamu

Anežka Mikulcová, Stará radnice – Třeboň, dolní síň, *Renesanční a manýristické štukatéřství v Čechách a na Moravě* (online databáze), <https://stuky.upce.cz/node/643>, vyhledáno 19. 4. 2024.

Stará radnice – Třeboň, dolní síň

Číslo záznamu: 643

Bližší určení díla: Hřebínkové klenby s geometrickými obrazci

Památkově chráněno, č. úskp: 22622/3-2278

Umístění: Přízemí radnice (druhotně rozdělené na místnosti informačního centra, tzv. zbrojnice, vchod do muzea v průchodu, průchod a podloubí)

Datace: 2. polovina 16. století (?)



Třeboň, stará radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, 2019).

Anotace

Renesanční budova bývalé radnice byla vystavěna roku 1566. I přes četné stavební úpravy především v 17. a 18. století si zachovala svůj renesanční charakter, na kterém se mj. podílí štuková výzdoba. Ta má podobu klenebních hřebínků a geometrických obrazců na plochách kleneb v přízemních místnostech objektu.

Abstract

The Renaissance building of the former Town Hall in Třeboň was finished in 1566. Despite a number of construction modifications that occurred later (particularly in the 17th and 18th century) it has kept its Renaissance look until today, including its stucco decoration: vault ridges and geometric patterns in the vault panels in the ground-floor rooms.

Kraj	Okres	Obec	Katastr
Jihočeský kraj	Jindřichův Hradec (okres)	Třeboň	Třeboň
Ulice, čp. / č. o. Masarykovo náměstí 1		GPS 49.003842975837, 14.771572411636	



Technika štku	Materiálová skladba	Povrchové úpravy	Původnost
		monochromie Jednotná monochromní úprava štuků	Původní stav s druhotnými zásahy

Uměleckohistorický popis

Budova bývalé třeboňské radnice pochází z roku 1566, kdy vznikla na místě dvou měšťanských domů. V důsledku četných požárů města, při nichž byla zpravidla postižena i radnice, byla budova v 17. a 18. století několikrát obnovována a přestavována. Další přestavby proběhly v průběhu 19. století. Jedná se o dvoupatrovou budovu s podloubím v přízemí a s hranolovou renesanční věží opatřenou na vrcholu arkádovým ochozem. I přes četné stavební úpravy si radnice zachovala svůj renesanční charakter a v interiéru se dodnes nachází řada cenných architektonických prvků, mezi nimiž hraje významnou roli štuková výzdoba. Ta se koncentruje na klenbách přízemních místností a má podobu vytažených hřebínků na hranách kleneb a geometrických štukových obrazců v klenebních plochách. Hřebínky jsou výrazně reliéfní s důrazem na ostře tvarovaný hrot, čímž díky hře světla a stínů dochází k ještě většímu plastickému působení štuků. Štuky jsou sjednoceny monochromním bílým nátěrem. Vzhledem k druhotným úpravám objektu došlo v některých případech k narušení kleneb a štukové výzdoby vloženími příčkami – například v průchodu. S obdobnou štukovou výzdobou se v Třeboni setkáme např. v domě Štěpána Netolického (č. p. 89).

Literatura

Emanuel Poche (ed.), *Umělecké památky Čech, svazek 4, T-Ž*, Praha 1982, s. 96.

Jitka Rolínková (ed.), *České kuriozity. III, Radnice a náměstí*, Praha 2009, s. 50.

Zdeněk Fišera, *Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, svazek 2, Katalog historických radnic H-Ž*, Praha 2010, s. 364–365.

Prameny

David Mičan – Přemysl Mičan, *Stavebně historický průzkum, Masarykovo nám. č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2016–2017*. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11403.

Jiří Bloch – Jan Eliška, *Operativní průzkum a dokumentace. Interiér východního průjezdu bývalé radnice, č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2017*. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11845.

Jiří Bloch – Jan Eliška, *Operativní průzkum a dokumentace. Vestavba v západním průjezdu, bývalá radnice č. p. 1, Třeboň, České Budějovice 2017*. Dostupné v ÚOP v Českých Budějovicích, sign. PD 11263/1, PD 11263/2.

Autoři záznamu

Anežka Mikulcová

Datum poslední změny

11.7.2023

Fotodokumentace současného stavu



Třeboň, bývalá radnice, exteriér (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, exteriér, pohled z náměstí (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, náběh hřebínkové klenby s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, detail štuky v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, hřebínková klenba s geometrickými obrazci v místnosti infocentra (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, klenba v zázemí infocentra (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v tzv. zbrojnici (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, klenba v průchodu (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, detail štukové výzdoby v průchodu ve vstupu do muzea (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, klenby v podloubí staré radnice (Antoš, červenec 2019)



Třeboň, bývalá radnice, zdobení kleneb v zázemí infocentra (Antoš, červenec 2019).



Třeboň, bývalá radnice, klenba v tzv. zbrojnici sousedící s místností infocentra (Antoš, červenec 2019).



Třeboň, bývalá radnice, náběh klenby v tzv. zbrojnici (Antoš, červenec 2019).



Třeboň, bývalá radnice, průchod s klenbou s geometrickými obrazy, dveřmi do tzv. zbrojnice a vchodem do muzea (Antoš, červenec 2019)